


## Art. 1240

### Art. ABC-Spax-S Linsensenkkopf, PZ-Kreuzschlitz

( entspricht keiner ISO-Norm )



d1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Ls	12	13	15	16	17	20	25	30	35	12	15	16	17	
LgV	10	10	12	14	14	17	22	26	31	9	11	13	13	
dk	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	
Antrieb-PZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
d1	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Ls	20	25	30	35	40	15	16	17	20	25	30	35	40	
LgV	16	21	25	30	35	11	13	13	16	21	25	30	35	
dk	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	
Antrieb-PZ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
d1	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Ls	45	50	30	35	40	45	50	35	40	45	50	60		
LgV	40	45	25	30	34	39	44	30	35	39	44	54		
dk	8	8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7		
Antrieb-PZ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		


Art. ABC-Spax-S Linsensenkkopf, PZ-Kreuzschlitz

■ STAHL - verzinkt - Art. ABC-Spax-S Linsensenkkopf, PZ-Kreuzschlitz

## Art. 1242

### Art. ABC-Spax-S Linsensenkkopf, PZ-Kreuzschlitz

( entspricht keiner ISO-Norm )




d1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Ls	12	13	15	16	17	20	25	30	35	12	15	16	17	
LgV	10	10	12	14	14	17	22	26	31	9	11	13	13	
dk	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	
Antrieb-PZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
d1	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Ls	20	25	30	35	40	15	16	17	20	25	30	35	40	
LgV	16	21	25	30	35	11	13	13	16	21	25	30	35	
dk	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Antrieb-PZ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
d1	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Ls	45	50	30	35	40	45	50	35	40	45	50	60		
LgV	40	45	25	30	34	39	44	30	35	39	44	54		
dk	8	8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7		
Antrieb-PZ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		

■ [STAHL - gelb verzinkt - Art. ABC-Spax-S Linsensenkkopf, PZ-Kreuzschlitz](#)

## Art. 1246

### Art. ABC-Spax-S Linsensenkkopf, PZ-Kreuzschlitz

( entspricht keiner ISO-Norm )




d1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Ls	12	13	15	16	17	20	25	30	35	12	15	16	17	
LgV	10	10	12	14	14	17	22	26	31	9	11	13	13	
dk	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	
Antrieb-PZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
d1	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Ls	20	25	30	35	40	15	16	17	20	25	30	35	40	
LgV	16	21	25	30	35	11	13	13	16	21	25	30	35	
dk	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Antrieb-PZ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
d1	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Ls	45	50	30	35	40	45	50	35	40	45	50	60		
LgV	40	45	25	30	34	39	44	30	35	39	44	54		
dk	8	8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	
Antrieb-PZ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

■ STAHL - vernickelt - Art. ABC-Spax-S Linsensenkkopf, PZ-Kreuzschlitz

## Art. 1248

Art. ABC-Spax-S Linsensenkkopf, PZ-Kreuzschlitz

( entspricht keiner ISO-Norm )




d1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Ls	12	13	15	16	17	20	25	30	35	12	15	16	17	
LgV	10	10	12	14	14	17	22	26	31	9	11	13	13	
dk	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	
Antrieb-PZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
d1	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Ls	20	25	30	35	40	15	16	17	20	25	30	35	40	
LgV	16	21	25	30	35	11	13	13	16	21	25	30	35	
dk	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Antrieb-PZ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
d1	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Ls	45	50	30	35	40	45	50	35	40	45	50	60		
LgV	40	45	25	30	34	39	44	30	35	39	44	54		
dk	8	8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	
Antrieb-PZ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

■ STAHL - brüniert - Art. ABC-Spax-S Linsensenkkopf, PZ-Kreuzschlitz

## Art. 1250

Art. ABC-Spax-S Linsensenkkopf, PZ-Kreuzschlitz

( entspricht keiner ISO-Norm )



d1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Ls	12	13	15	16	17	20	25	30	35	12	15	16	17	
LgV	10	10	12	14	14	17	22	26	31	9	11	13	13	
dk	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	
Antrieb-PZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
d1	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Ls	20	25	30	35	40	15	16	17	20	25	30	35	40	
LgV	16	21	25	30	35	11	13	13	16	21	25	30	35	
dk	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Antrieb-PZ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
d1	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Ls	45	50	30	35	40	45	50	35	40	45	50	60		
LgV	40	45	25	30	34	39	44	30	35	39	44	54		
dk	8	8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	
Antrieb-PZ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

■ **MESSING - Art. ABC-Spax-S Linsensenkopf, PZ-Kreuzschlitz**

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2018. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH  
Gewerbegebiet Dorfbach 5  
D-94496 Ortenburg  
GERMANY

Zentral-Telefon: +49(0)8542 / 417-400  
Zentral-Telefax: +49(0)8542 / 417-401  
Zentral-Mail: info@wegertseder.com  
Internet: [www.wegertseder.com](http://www.wegertseder.com)

Registergericht AG Passau (HRB 6015)  
Geschäftsführer Manfred Wegertseder  
UST-ID: DE813152138  
Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau