

## Art. 6561

### 3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

( entspricht keiner ISO-Norm )

Für diesen Artikel werden die technischen Daten bald erstellt.

3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3412/ Ratsch-Ringschl 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3412/ Ratsch-Ringschl 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3413/ Ratsch-Ringsch 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3413/ Ratsch-Ringsch 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3414/ Ratsch-Ringsch 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3414/ Ratsch-Ringsch 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3415/ Ratsch-Ringsch 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3415/ Ratsch-Ringsch 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3416/ Ratsch-Ringsch 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3416/ Ratsch-Ringsch 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3417/ Ratsch-Ringsch 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3417/ Ratsch-Ringsch 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3418/ Ratsch-Ringsch 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3418/ Ratsch-Ringsch 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3419/ Ratsch-Ringsch 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3419/ Ratsch-Ringsch 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3421/ Ratsch-Ringsch 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3421/ Ratsch-Ringsch 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel](#)

(max. Drehmoment beachten)

3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

## Art. 6561

**3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)**

( entspricht keiner ISO-Norm )

Für diesen Artikel werden die technischen Daten bald erstellt.

3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3412/ Ratsch-Ringsch 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3412/ Ratsch-Ringsch 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3413/ Ratsch-Ringsch 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3413/ Ratsch-Ringsch 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3414/ Ratsch-Ringsch 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3414/ Ratsch-Ringsch 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3415/ Ratsch-Ringsch 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3415/ Ratsch-Ringsch 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3416/ Ratsch-Ringsch 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3416/ Ratsch-Ringsch 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3417/ Ratsch-Ringsch 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3417/ Ratsch-Ringsch 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3418/ Ratsch-Ringsch 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3418/ Ratsch-Ringsch 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3419/ Ratsch-Ringsch 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3419/ Ratsch-Ringsch 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3421/ Ratsch-Ringsch 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3421/ Ratsch-Ringsch 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

## Art. 6561

**3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)**

( entspricht keiner ISO-Norm )

Für diesen Artikel werden die technischen Daten bald erstellt.

3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel](#)

(max. Drehmoment beachten)

3412/ Ratsch-Ringsch 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ WERKZEUGSTAHL - 3412/ Ratsch-Ringsch 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel  
(max. Drehmoment beachten)

3413/ Ratsch-Ringsch 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ WERKZEUGSTAHL - 3413/ Ratsch-Ringsch 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel  
(max. Drehmoment beachten)

3414/ Ratsch-Ringsch 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ WERKZEUGSTAHL - 3414/ Ratsch-Ringsch 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel  
(max. Drehmoment beachten)

3415/ Ratsch-Ringsch 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ WERKZEUGSTAHL - 3415/ Ratsch-Ringsch 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel  
(max. Drehmoment beachten)

3416/ Ratsch-Ringsch 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ WERKZEUGSTAHL - 3416/ Ratsch-Ringsch 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel  
(max. Drehmoment beachten)

3417/ Ratsch-Ringsch 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ WERKZEUGSTAHL - 3417/ Ratsch-Ringsch 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel  
(max. Drehmoment beachten)

3418/ Ratsch-Ringsch 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ WERKZEUGSTAHL - 3418/ Ratsch-Ringsch 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel  
(max. Drehmoment beachten)

3419/ Ratsch-Ringsch 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ WERKZEUGSTAHL - 3419/ Ratsch-Ringsch 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel  
(max. Drehmoment beachten)

3421/ Ratsch-Ringsch 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ WERKZEUGSTAHL - 3421/ Ratsch-Ringsch 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel  
(max. Drehmoment beachten)

3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ WERKZEUGSTAHL - 3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel  
(max. Drehmoment beachten)

3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment

beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

## Art. 6561

**3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)**

( entspricht keiner ISO-Norm )

Für diesen Artikel werden die technischen Daten bald erstellt.

3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel](#)

(max. Drehmoment beachten)

3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ [WERKZEUGSTAHL - 3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3412/ Ratsch-Ringschl 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ [WERKZEUGSTAHL - 3412/ Ratsch-Ringschl 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3413/ Ratsch-Ringschl 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ [WERKZEUGSTAHL - 3413/ Ratsch-Ringschl 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3414/ Ratsch-Ringschl 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ [WERKZEUGSTAHL - 3414/ Ratsch-Ringschl 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3415/ Ratsch-Ringschl 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ [WERKZEUGSTAHL - 3415/ Ratsch-Ringschl 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3416/ Ratsch-Ringschl 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ [WERKZEUGSTAHL - 3416/ Ratsch-Ringschl 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3417/ Ratsch-Ringschl 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ [WERKZEUGSTAHL - 3417/ Ratsch-Ringschl 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3418/ Ratsch-Ringschl 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ [WERKZEUGSTAHL - 3418/ Ratsch-Ringschl 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3419/ Ratsch-Ringschl 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ [WERKZEUGSTAHL - 3419/ Ratsch-Ringschl 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3421/ Ratsch-Ringschl 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ [WERKZEUGSTAHL - 3421/ Ratsch-Ringschl 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3422/ Ratsch-Ringschl 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

## Art. 6561

**3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)**

( entspricht keiner ISO-Norm )

Für diesen Artikel werden die technischen Daten bald erstellt.

3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3412/ Ratsch-Ringschl 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3412/ Ratsch-Ringschl 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3413/ Ratsch-Ringschl 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3413/ Ratsch-Ringschl 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3414/ Ratsch-Ringschl 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3414/ Ratsch-Ringschl 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3415/ Ratsch-Ringschl 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3415/ Ratsch-Ringschl 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3416/ Ratsch-Ringschl 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3416/ Ratsch-Ringschl 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3417/ Ratsch-Ringschl 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3417/ Ratsch-Ringschl 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3418/ Ratsch-Ringschl 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3418/ Ratsch-Ringschl 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3419/ Ratsch-Ringschl 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3419/ Ratsch-Ringschl 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3421/ Ratsch-Ringschl 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3421/ Ratsch-Ringschl 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

## Art. 6561

**3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)**

( entspricht keiner ISO-Norm )

Für diesen Artikel werden die technischen Daten bald erstellt.

3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3412/ Ratsch-Ringschl 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3412/ Ratsch-Ringschl 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3413/ Ratsch-Ringschl 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3413/ Ratsch-Ringschl 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3414/ Ratsch-Ringschl 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3414/ Ratsch-Ringschl 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3415/ Ratsch-Ringschl 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3415/ Ratsch-Ringschl 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3416/ Ratsch-Ringschl 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3416/ Ratsch-Ringschl 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3417/ Ratsch-Ringschl 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3417/ Ratsch-Ringschl 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3418/ Ratsch-Ringschl 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3418/ Ratsch-Ringschl 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3419/ Ratsch-Ringschl 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3419/ Ratsch-Ringschl 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3421/ Ratsch-Ringschl 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment

beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3421/ Ratsch-Ringsch 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

## Art. 6561

**3412/ Ratsch-Ringsch 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)**

( entspricht keiner ISO-Norm )

Für diesen Artikel werden die technischen Daten bald erstellt.

3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3412/ Ratsch-Ringschl 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3412/ Ratsch-Ringschl 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3413/ Ratsch-Ringschl 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3413/ Ratsch-Ringschl 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3414/ Ratsch-Ringschl 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3414/ Ratsch-Ringschl 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3415/ Ratsch-Ringschl 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3415/ Ratsch-Ringschl 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3416/ Ratsch-Ringschl 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3416/ Ratsch-Ringschl 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3417/ Ratsch-Ringschl 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3417/ Ratsch-Ringschl 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3418/ Ratsch-Ringschl 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3418/ Ratsch-Ringschl 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3419/ Ratsch-Ringschl 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3419/ Ratsch-Ringschl 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel](#)

(max. Drehmoment beachten)

3421/ Ratsch-Ringsch 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3421/ Ratsch-Ringsch 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

## Art. 6561

**3413/ Ratsch-Ringsch 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)**

( entspricht keiner ISO-Norm )

Für diesen Artikel werden die technischen Daten bald erstellt.

3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

Drehmoment beachten)

3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- WERKZEUGSTAHL - 3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- WERKZEUGSTAHL - 3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- WERKZEUGSTAHL - 3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- WERKZEUGSTAHL - 3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

3412/ Ratsch-Ringschl 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- WERKZEUGSTAHL - 3412/ Ratsch-Ringschl 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

3413/ Ratsch-Ringschl 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- WERKZEUGSTAHL - 3413/ Ratsch-Ringschl 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

3414/ Ratsch-Ringschl 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- WERKZEUGSTAHL - 3414/ Ratsch-Ringschl 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

3415/ Ratsch-Ringschl 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- WERKZEUGSTAHL - 3415/ Ratsch-Ringschl 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

3416/ Ratsch-Ringschl 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- WERKZEUGSTAHL - 3416/ Ratsch-Ringschl 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

3417/ Ratsch-Ringschl 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- WERKZEUGSTAHL - 3417/ Ratsch-Ringschl 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

3418/ Ratsch-Ringschl 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- WERKZEUGSTAHL - 3418/ Ratsch-Ringschl 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

3419/ Ratsch-Ringsch 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3419/ Ratsch-Ringsch 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3421/ Ratsch-Ringsch 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3421/ Ratsch-Ringsch 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

## Art. 6561

**3414/ Ratsch-Ringsch 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)**

( entspricht keiner ISO-Norm )

Für diesen Artikel werden die technischen Daten bald erstellt.

3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ [WERKZEUGSTAHL - 3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ [WERKZEUGSTAHL - 3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ [WERKZEUGSTAHL - 3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ [WERKZEUGSTAHL - 3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ [WERKZEUGSTAHL - 3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3412/ Ratsch-Ringschl 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ [WERKZEUGSTAHL - 3412/ Ratsch-Ringschl 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3413/ Ratsch-Ringschl 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ [WERKZEUGSTAHL - 3413/ Ratsch-Ringschl 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3414/ Ratsch-Ringschl 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ [WERKZEUGSTAHL - 3414/ Ratsch-Ringschl 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3415/ Ratsch-Ringschl 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ [WERKZEUGSTAHL - 3415/ Ratsch-Ringschl 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3416/ Ratsch-Ringschl 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ [WERKZEUGSTAHL - 3416/ Ratsch-Ringschl 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3417/ Ratsch-Ringschl 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ [WERKZEUGSTAHL - 3417/ Ratsch-Ringschl 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3418/ Ratsch-Ringsch 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3418/ Ratsch-Ringsch 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3419/ Ratsch-Ringsch 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3419/ Ratsch-Ringsch 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3421/ Ratsch-Ringsch 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3421/ Ratsch-Ringsch 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

## Art. 6561

**3415/ Ratsch-Ringsch 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)**

( entspricht keiner ISO-Norm )

3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3412/ Ratsch-Ringschl 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3412/ Ratsch-Ringschl 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3413/ Ratsch-Ringschl 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3413/ Ratsch-Ringschl 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3414/ Ratsch-Ringschl 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3414/ Ratsch-Ringschl 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3415/ Ratsch-Ringschl 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3415/ Ratsch-Ringschl 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3416/ Ratsch-Ringschl 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3416/ Ratsch-Ringschl 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3417/ Ratsch-Ringschl 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3417/ Ratsch-Ringsch 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3418/ Ratsch-Ringsch 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3418/ Ratsch-Ringsch 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3419/ Ratsch-Ringsch 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3419/ Ratsch-Ringsch 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3421/ Ratsch-Ringsch 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3421/ Ratsch-Ringsch 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

## **Art. 6561**

**3416/ Ratsch-Ringsch 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)**

( entspricht keiner ISO-Norm )

3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3412/ Ratsch-Ringschl 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3412/ Ratsch-Ringschl 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3413/ Ratsch-Ringschl 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3413/ Ratsch-Ringschl 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3414/ Ratsch-Ringschl 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3414/ Ratsch-Ringschl 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3415/ Ratsch-Ringschl 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3415/ Ratsch-Ringschl 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3416/ Ratsch-Ringschl 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3416/ Ratsch-Ringschl 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3417/ Ratsch-Ringsch 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3417/ Ratsch-Ringsch 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3418/ Ratsch-Ringsch 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3418/ Ratsch-Ringsch 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3419/ Ratsch-Ringsch 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3419/ Ratsch-Ringsch 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3421/ Ratsch-Ringsch 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3421/ Ratsch-Ringsch 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

## **Art. 6561**

**3417/ Ratsch-Ringsch 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)**

Für diesen Artikel werden die technischen Daten bald erstellt.

3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3412/ Ratsch-Ringschl 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3412/ Ratsch-Ringschl 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3413/ Ratsch-Ringschl 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3413/ Ratsch-Ringschl 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3414/ Ratsch-Ringschl 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3414/ Ratsch-Ringschl 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3415/ Ratsch-Ringschl 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3415/ Ratsch-Ringschl 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3416/ Ratsch-Ringsch 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3416/ Ratsch-Ringsch 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3417/ Ratsch-Ringsch 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3417/ Ratsch-Ringsch 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3418/ Ratsch-Ringsch 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3418/ Ratsch-Ringsch 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3419/ Ratsch-Ringsch 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3419/ Ratsch-Ringsch 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3421/ Ratsch-Ringsch 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3421/ Ratsch-Ringsch 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

# Art. 6561

## 3418/ Ratsch-Ringsch 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

( entspricht keiner ISO-Norm )

Für diesen Artikel werden die technischen Daten bald erstellt.

3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3412/ Ratsch-Ringsch 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3412/ Ratsch-Ringsch 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3413/ Ratsch-Ringsch 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3413/ Ratsch-Ringsch 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3414/ Ratsch-Ringsch 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3414/ Ratsch-Ringsch 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3415/ Ratsch-Ringsch 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3415/ Ratsch-Ringsch 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3416/ Ratsch-Ringsch 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3416/ Ratsch-Ringsch 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3417/ Ratsch-Ringsch 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3417/ Ratsch-Ringsch 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3418/ Ratsch-Ringsch 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3418/ Ratsch-Ringsch 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3419/ Ratsch-Ringsch 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3419/ Ratsch-Ringsch 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3421/ Ratsch-Ringsch 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3421/ Ratsch-Ringsch 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment

beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

## Art. 6561

**3419/ Ratsch-Ringsch 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)**

( entspricht keiner ISO-Norm )

Für diesen Artikel werden die technischen Daten bald erstellt.

3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3412/ Ratsch-Ringsch 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3412/ Ratsch-Ringsch 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3413/ Ratsch-Ringsch 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3413/ Ratsch-Ringsch 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3414/ Ratsch-Ringsch 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3414/ Ratsch-Ringsch 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3415/ Ratsch-Ringsch 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3415/ Ratsch-Ringsch 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3416/ Ratsch-Ringsch 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3416/ Ratsch-Ringsch 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3417/ Ratsch-Ringsch 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3417/ Ratsch-Ringsch 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3418/ Ratsch-Ringsch 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3418/ Ratsch-Ringsch 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3419/ Ratsch-Ringsch 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3419/ Ratsch-Ringsch 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3421/ Ratsch-Ringsch 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3421/ Ratsch-Ringsch 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel](#)

[\(max. Drehmoment beachten\)](#)

3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

## Art. 6561

**3421/ Ratsch-Ringsch 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)**

( entspricht keiner ISO-Norm )

Für diesen Artikel werden die technischen Daten bald erstellt.

3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3412/ Ratsch-Ringsch 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3412/ Ratsch-Ringsch 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3413/ Ratsch-Ringsch 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3413/ Ratsch-Ringsch 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel](#)

(max. Drehmoment beachten)

3414/ Ratsch-Ringsch 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- WERKZEUGSTAHL - 3414/ Ratsch-Ringsch 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

3415/ Ratsch-Ringsch 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- WERKZEUGSTAHL - 3415/ Ratsch-Ringsch 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

3416/ Ratsch-Ringsch 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- WERKZEUGSTAHL - 3416/ Ratsch-Ringsch 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

3417/ Ratsch-Ringsch 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- WERKZEUGSTAHL - 3417/ Ratsch-Ringsch 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

3418/ Ratsch-Ringsch 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- WERKZEUGSTAHL - 3418/ Ratsch-Ringsch 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

3419/ Ratsch-Ringsch 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- WERKZEUGSTAHL - 3419/ Ratsch-Ringsch 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

3421/ Ratsch-Ringsch 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- WERKZEUGSTAHL - 3421/ Ratsch-Ringsch 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- WERKZEUGSTAHL - 3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- WERKZEUGSTAHL - 3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- WERKZEUGSTAHL - 3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

## Art. 6561

**3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)**

( entspricht keiner ISO-Norm )

Für diesen Artikel werden die technischen Daten bald erstellt.

3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3412/ Ratsch-Ringsch 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3412/ Ratsch-Ringsch 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3413/ Ratsch-Ringsch 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3413/ Ratsch-Ringsch 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3414/ Ratsch-Ringsch 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3414/ Ratsch-Ringsch 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3415/ Ratsch-Ringsch 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3415/ Ratsch-Ringsch 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3416/ Ratsch-Ringsch 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3416/ Ratsch-Ringsch 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3417/ Ratsch-Ringsch 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3417/ Ratsch-Ringsch 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3418/ Ratsch-Ringsch 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3418/ Ratsch-Ringsch 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3419/ Ratsch-Ringsch 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3419/ Ratsch-Ringsch 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3421/ Ratsch-Ringsch 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3421/ Ratsch-Ringsch 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel](#)

[\(max. Drehmoment beachten\)](#)

3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

## Art. 6561

**3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)**

( entspricht keiner ISO-Norm )

Für diesen Artikel werden die technischen Daten bald erstellt.

3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3412/ Ratsch-Ringsch 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3412/ Ratsch-Ringsch 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3413/ Ratsch-Ringsch 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3413/ Ratsch-Ringsch 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3414/ Ratsch-Ringsch 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3414/ Ratsch-Ringsch 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3415/ Ratsch-Ringsch 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3415/ Ratsch-Ringsch 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3416/ Ratsch-Ringsch 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3416/ Ratsch-Ringsch 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3417/ Ratsch-Ringsch 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3417/ Ratsch-Ringsch 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3418/ Ratsch-Ringsch 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3418/ Ratsch-Ringsch 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3419/ Ratsch-Ringsch 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3419/ Ratsch-Ringsch 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3421/ Ratsch-Ringsch 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3421/ Ratsch-Ringsch 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

## Art. 6561

**3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)**

( entspricht keiner ISO-Norm )

Für diesen Artikel werden die technischen Daten bald erstellt.

3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel](#)

(max. Drehmoment beachten)

3412/ Ratsch-Ringsch 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ WERKZEUGSTAHL - 3412/ Ratsch-Ringsch 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel  
(max. Drehmoment beachten)

3413/ Ratsch-Ringsch 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ WERKZEUGSTAHL - 3413/ Ratsch-Ringsch 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel  
(max. Drehmoment beachten)

3414/ Ratsch-Ringsch 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ WERKZEUGSTAHL - 3414/ Ratsch-Ringsch 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel  
(max. Drehmoment beachten)

3415/ Ratsch-Ringsch 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ WERKZEUGSTAHL - 3415/ Ratsch-Ringsch 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel  
(max. Drehmoment beachten)

3416/ Ratsch-Ringsch 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ WERKZEUGSTAHL - 3416/ Ratsch-Ringsch 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel  
(max. Drehmoment beachten)

3417/ Ratsch-Ringsch 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ WERKZEUGSTAHL - 3417/ Ratsch-Ringsch 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel  
(max. Drehmoment beachten)

3418/ Ratsch-Ringsch 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ WERKZEUGSTAHL - 3418/ Ratsch-Ringsch 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel  
(max. Drehmoment beachten)

3419/ Ratsch-Ringsch 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ WERKZEUGSTAHL - 3419/ Ratsch-Ringsch 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel  
(max. Drehmoment beachten)

3421/ Ratsch-Ringsch 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ WERKZEUGSTAHL - 3421/ Ratsch-Ringsch 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel  
(max. Drehmoment beachten)

3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ WERKZEUGSTAHL - 3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel  
(max. Drehmoment beachten)

3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment

beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

## Art. 6561

**3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)**

( entspricht keiner ISO-Norm )

Für diesen Artikel werden die technischen Daten bald erstellt.

3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel](#)

(max. Drehmoment beachten)

3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ WERKZEUGSTAHL - 3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel  
(max. Drehmoment beachten)

3412/ Ratsch-Ringschl 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ WERKZEUGSTAHL - 3412/ Ratsch-Ringschl 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel  
(max. Drehmoment beachten)

3413/ Ratsch-Ringschl 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ WERKZEUGSTAHL - 3413/ Ratsch-Ringschl 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel  
(max. Drehmoment beachten)

3414/ Ratsch-Ringschl 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ WERKZEUGSTAHL - 3414/ Ratsch-Ringschl 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel  
(max. Drehmoment beachten)

3415/ Ratsch-Ringschl 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ WERKZEUGSTAHL - 3415/ Ratsch-Ringschl 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel  
(max. Drehmoment beachten)

3416/ Ratsch-Ringschl 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ WERKZEUGSTAHL - 3416/ Ratsch-Ringschl 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel  
(max. Drehmoment beachten)

3417/ Ratsch-Ringschl 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ WERKZEUGSTAHL - 3417/ Ratsch-Ringschl 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel  
(max. Drehmoment beachten)

3418/ Ratsch-Ringschl 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ WERKZEUGSTAHL - 3418/ Ratsch-Ringschl 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel  
(max. Drehmoment beachten)

3419/ Ratsch-Ringschl 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ WERKZEUGSTAHL - 3419/ Ratsch-Ringschl 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel  
(max. Drehmoment beachten)

3421/ Ratsch-Ringschl 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

■ WERKZEUGSTAHL - 3421/ Ratsch-Ringschl 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel  
(max. Drehmoment beachten)

3422/ Ratsch-Ringschl 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

## Art. 6561

**3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)**

( entspricht keiner ISO-Norm )

Für diesen Artikel werden die technischen Daten bald erstellt.

3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3406/ Ratsch-Ringschl 6,L=135,max.27Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3407/ Ratsch-Ringschl 7,L=135,max.33Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3408/ Ratsch-Ringschl 8,L=140,max.43Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3409/ Ratsch-Ringschl 9,L=140,max.57Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3410/ Ratsch-Ringschl 10,L=155,max.86Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3411/ Ratsch-Ringschl 11,L=170,max.98Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3412/ Ratsch-Ringschl 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3412/ Ratsch-Ringschl 12,L=170,max.112Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3413/ Ratsch-Ringschl 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3413/ Ratsch-Ringschl 13,L=180,max.143Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3414/ Ratsch-Ringschl 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3414/ Ratsch-Ringschl 14,L=185,max.191Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3415/ Ratsch-Ringschl 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3415/ Ratsch-Ringschl 15,L=200,max.250Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3416/ Ratsch-Ringschl 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3416/ Ratsch-Ringschl 16,L=215,max.264Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3417/ Ratsch-Ringschl 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3417/ Ratsch-Ringschl 17,L=230,max.319Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3418/ Ratsch-Ringschl 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3418/ Ratsch-Ringschl 18,L=240,max.359Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3419/ Ratsch-Ringschl 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3419/ Ratsch-Ringschl 19,L=250,max.385Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3421/ Ratsch-Ringschl 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3421/ Ratsch-Ringschl 21,L=280,max.435 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3422/ Ratsch-Ringsch 22,L=285,max.506 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3424/ Ratsch-Ringsch 24,L=325,max.630 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3427/ Ratsch-Ringsch 27,L=360,max.699 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3430/ Ratsch-Ringsch 30,L=425,max.837 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel (max. Drehmoment beachten)

- [WERKZEUGSTAHL - 3432/ Ratsch-Ringsch 32,L=425,max.987 Nm Ratschen-Ringschlüssel \(max. Drehmoment beachten\)](#)

---

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2018. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH  
Gewerbegebiet Dorfbach 5  
D-94496 Ortenburg  
GERMANY

Zentral-Telefon: +49(0)8542 / 417-400  
Zentral-Telefax: +49(0)8542 / 417-401  
Zentral-Mail: [info@wegertseder.com](mailto:info@wegertseder.com)  
Internet: [www.wegertseder.com](http://www.wegertseder.com)

Registergericht AG Passau (HRB 6015)  
Geschäftsführer Manfred Wegertseder  
UST-ID: DE813152138  
Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau