


DIN 439 B

DIN 439 Sechskantmutter, niedrige Form, B= mit Fase

(austauschbar mit [ISO 4035](#), [ISO 8675](#))



Maße	M 1,4	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14
s	3	3,2	4	5	5,5	7	8	10	13	17	19	22
e min.	-	3,48	4,38	5,51	6,08	7,74	8,88	11,05	14,38	18,90	21,10	24,49
m	1	1	1,2	1,6	1,8	2,2	2,7	3,2	4	5	6	7
Maße	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	
s	24	27	30	32	36	46	50	55	60	65	70	
e min.	26,75	29,56	32,95	-	39,55	50,85	55,37	60,79	66,44	71,30	76,95	
m	8	9	10	12	12	15	16,5	18	19,5	21	22,5	

DIN 439 Sechskantmutter, niedrige Form, B= mit Fase

- [MESSING - DIN 439 Sechskantmutter, niedrige Form, B= mit Fase](#)
- [MESSING - vernickelt - DIN 439 Sechskantmutter, niedrige Form, B= mit Fase](#)
- [ROSTFREI A2 - DIN 439 Sechskantmutter, niedrige Form, B= mit Fase](#)
- [ROSTFREI A4 - DIN 439 Sechskantmutter, niedrige Form, B= mit Fase](#)
- [STAHL 04 - DIN 439 Sechskantmutter, niedrige Form, B= mit Fase](#)
- [STAHL 04 - feuerverzinkt - DIN 439 Sechskantmutter, niedrige Form, B= mit Fase](#)
- [STAHL 04 - gelb verzinkt - DIN 439 Sechskantmutter, niedrige Form, B= mit Fase](#)

- [STAHL 04 - verzinkt - DIN 439 Sechskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase](#)
- [STAHL 04 - verzinkt dickschichtpassiviert - DIN 439 Sechskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase](#)
- [STAHL 04 - zinklamellenbeschichtet - DIN 439 Sechskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase](#)

■ **[Artikelübersicht anzeigen](#)**

DIN 439 Sechskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase, FEIN-Gewinde

- [ROSTFREI A2 - DIN 439 Sechskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase, FEIN-Gewinde](#)
- [ROSTFREI A4 - DIN 439 Sechskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase, FEIN-Gewinde](#)
- [STAHL 04 - DIN 439 Sechskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase, FEIN-Gewinde](#)
- [STAHL 04 - verzinkt - DIN 439 Sechskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase, FEIN-Gewinde](#)

■ **[Artikelübersicht anzeigen](#)**

DIN 439 Sechskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase, LINKS-FEIN-Gewinde

- [ROSTFREI A4 - DIN 439 Sechskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase, LINKS-FEIN-Gewinde](#)

■ **[Artikelübersicht anzeigen](#)**

DIN 439 Sechskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase, LINKS-Gewinde

- [ROSTFREI A2 - DIN 439 Sechskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase, LINKS-Gewinde](#)
- [ROSTFREI A4 - DIN 439 Sechskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase, LINKS-Gewinde](#)
- [STAHL 04 - verzinkt - DIN 439 Sechskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase, LINKS-Gewinde](#)

■ **[Artikelübersicht anzeigen](#)**

Normenumstellungstabelle

DIN	Durchmesser r DIN	Hinweistext DIN	Änderungstext	ISO	Durchmesser r ISO	Hinweistext ISO
DIN 439B	0	-	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 4035	0	-
DIN 439B	10	SW=17	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 4035	10	SW=16
DIN 439B	12	SW=19	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 4035	12	SW=18
DIN 439B	14	SW=22	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 4035	14	SW=21
DIN 439B	22	SW=32	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 4035	22	SW=34
DIN 439B	0	-	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 8675	0	-
DIN 439B	10	SW=17	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 8675	10	SW=16
DIN 439B	12	SW=19	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 8675	12	SW=18
DIN 439B	14	SW=22	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 8675	14	SW=21
DIN 439B	22	SW=32	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 8675	22	SW=34

teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2021. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH
Gewerbegebiet Dorfbach 5
D-94496 Ortenburg
GERMANY

Zentral-Telefon: +49(0)8542 / 417-400
Zentral-Telefax: +49(0)8542 / 417-401
Zentral-Mail: info@wegertseder.com
Internet: www.wegertseder.com

Registergericht AG Passau (HRB 6015)
Geschäftsführer Manfred Wegertseder
UST-ID: DE813152138
Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau