






## SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

## **DIN 6885**

## aßfedern, hohe Form A= rundstirnig ohne Bohrungen

(entspricht keiner anderen Norm)



Maße (b)	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	A 8	A 10	A 12	A 14	A 16
h	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10
für Wellen	6 - 8	8 - 10	10 - 12	12 - 17	17 - 22	22 - 30	30 - 38	38 - 44	44 - 50	50 - 58
Maße (b)	A 18	A 20	A 22	A 25	A 28	A 32	A 36	A 40	A 45	
h	11	12	14	14	16	18	20	22	25	
für Wellen	58 - 65	65 - 75	75 - 85	85 - 95	95 - 110	110 - 130	130 - 150	150 - 170	170 - 200	

## DIN 6885 Paßfedern, hohe Form A= rundstirnig ohne Bohrungen

- Artikelübersicht anzeigen
- ROSTFREI A4 aßfedern, hohe Form A= rundstirnig ohne Bohrungen
- STAHL C 45 K aßfedern, hohe Form A= rundstirnig ohne Bohrungen

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können <u>teilweise</u> <u>umfangreicher</u> als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2024. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH Gewerbegebiet Dorfbach 5 D-94496 Ortenburg GERMANY Zentral-Telefon: Zentral-Telefax: Zentral-Mail:

Internet:

+49(0)8542 / 417-400 +49(0)8542 / 417-401 info@wegertseder.com www.wegertseder.com Registergericht AG Passau (HRB 6015) Geschäftsführer Manfred Wegertseder

UST-ID: DE813152138

Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau