


## DIN 6885 A

### DIN 6885 Paßfedern, hohe Form A= rundstirnig ohne Bohrungen

(entspricht keiner anderen Norm)



Maße (b)	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	A 8	A 10	A 12	A 14	A 16
h	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10
für Wellen	6 - 8	8 - 10	10 - 12	12 - 17	17 - 22	22 - 30	30 - 38	38 - 44	44 - 50	50 - 58
Maße (b)	A 18	A 20	A 22	A 25	A 28	A 32	A 36	A 40	A 45	
h	11	12	14	14	16	18	20	22	25	
für Wellen	58 - 65	65 - 75	75 - 85	85 - 95	95 - 110	110 - 130	130 - 150	150 - 170	170 - 200	

#### DIN 6885 Paßfedern, hohe Form A= rundstirnig ohne Bohrungen

- [ROSTFREI A4 - DIN 6885 Paßfedern, hohe Form A= rundstirnig ohne Bohrungen](#)
- [ROSTFREI A5 \(1.4571\) - DIN 6885 Paßfedern, hohe Form A= rundstirnig ohne Bohrungen](#)
- [STAHL C 45 K - DIN 6885 Paßfedern, hohe Form A= rundstirnig ohne Bohrungen](#)
- [Artikelübersicht anzeigen](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2021. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH  
Gewerbegebiet Dorfbach 5  
D-94496 Ortenburg  
GERMANY

Zentral-Telefon: +49(0)8542 / 417-400  
Zentral-Telefax: +49(0)8542 / 417-401  
Zentral-Mail: info@wegertseder.com  
Internet: [www.wegertseder.com](http://www.wegertseder.com)

Registergericht AG Passau (HRB 6015)  
Geschäftsführer Manfred Wegertseder  
UST-ID: DE813152138  
Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau